



**SILVER**

Enligt bedömningskriterier i version 3.1

## **EKEBÄCKSHÖJD KV ÖST - HUS D**

Sjupundsgatan 41, 43, 414 81 GÖTEBORG

Intyg utfärdat enligt datum nedan

**2021-12-10**

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg", is positioned above a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD



# CERTIFIERINGSRESULTAT

## EKEBÄCKSHÖJD KV ÖST - HUS D

### BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

**SILVER**

### OMRÅDEN

Energi

**SILVER**

Innemiljö

**SILVER**

Material

**SILVER**

### INDIKATORER

#### Energi

Värmeeffektbehov

**SILVER**

Solvärmelast

**SILVER**

Energianvändning

**BRONS**

Andel förnybar energi

**GULD**

#### Innemiljö

Ljud

**SILVER**

Radon

**BRONS**

Ventilation

**BRONS**

Fuktsäkerhet

**SILVER**

Termiskt klimat vinter

**BRONS**

Termiskt klimat sommar

**SILVER**

Dagsljus

**SILVER**

Legionella

**SILVER**

#### Material

Loggbok med byggvaror

**SILVER**

Utfasning av farliga ämnen

**SILVER**

Stommen och grundens klimatpåverkan

**BRONS**

### GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

### SILVER

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

### BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.

Besök [www.sgbc.se](http://www.sgbc.se) för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär.